

**DORS® 1000**

**ИНФРАКРАСНЫЙ  
ДЕТЕКТОР**



Дата изготовления: \_\_\_\_\_

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# СОДЕРЖАНИЕ

Назначение.....	4
Информация для потребителей.....	4
Технические характеристики .....	5
Меры предосторожности .....	6
Комплектность.....	6
Внешний вид .....	7
Порядок работы .....	8
Виды контроля .....	9
Транспортирование и хранение .....	9
Возможные неисправности .....	9

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ!**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инфракрасный просмотровый детектор **DORS 1000** (далее - детектор) предназначен для визуального определения подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок.

Основным методом проверки является контроль наличия и правильности расположения защитных инфракрасных меток - изображений, нанесённых ИК- метамерными красками.

Инфракрасная защита легко визуализируется в отличие от ультрафиолетовой, где метки не контрастные, что в значительной степени снимает нагрузку на зрение.

Детектор позволяет проводить визуальный контроль при любом освещении, обеспечивая быструю и качественную детекцию банкнот, в том числе и разложенных «веером».

Благодаря широкой просмотровой зоне (**см. рис. 2**) и высококонтрастному монитору вы сможете освоить работу с детектором легко и быстро.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Инфракрасный детектор модели **DORS 1000** произведен компанией **DORS Industries (China) LTD.** в Китае, провинция Гуандун, г. Дунгуан, деловой центр Шилун, Информационно-индустриальный парк Шилун, строение 17.

Срок службы 7 лет\*.

\* При условии, что детектор используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор	TFT, цветной, 4,3 дюйма
Питание от сетевого адаптера	Входное напряжение сетевого адаптера 100-240В ~ 50/60Гц Входное напряжение детектора == 5В Ток, потребляемый от адаптера не более 0,5А Ток, потребляемый от сети не более 40mA (макс. 4W)
Рабочий диапазон температур	от +10°C до +35°C
Относительная влажность воздуха при температуре + 25°C	от 40% до 80%
Атмосферное давление	от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
Габаритные размеры:	
Ширина	112 мм
Длина	71 мм
Высота	174 мм
Масса без упаковки	детектора - 0,24 кг; сетевого адаптера - 0,08 кг
Масса комплекта в упаковке	не более 0,54 кг

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения качества детектора. Представленные на изображениях изделия могут отличаться от серийных.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**1.** Не включайте и не вынимайте вилку шнура питания мокрыми руками. Это может повлечь за собой поражение электрическим током.

**2.** Используйте блок питания (адаптер), который поставляется с детектором.

**3.** Вынимая шнур питания из сети, беритесь за вилку шнура для того, чтобы избежать разрыва или повреждения шнура.

**4.** Во избежание повреждений шнура питания и возможного короткого замыкания перемещать детектор разрешается только после отключения вилки шнура от электросети.

**5.** По завершении работы, выключите прибор нажатием на клавишу «**ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ**» (**Рис.1**).

**6.** Если детектор долгое время находился на холодах, то перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.

**7.** Для того, чтобы детектор успешно работал продолжительное время без вмешательства сервис-инженера, соблюдайте, пожалуйста, следующие правила:

**a.** Детектор должен устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность.

**б.** Не устанавливайте детектор в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей и направленного искусственного освещения.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

**В комплект поставки входят:**

Инфракрасный детектор DORS 1000..... 1 шт.  
 Сетевой адаптер..... 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации..... 1 шт.  
 Упаковка..... 1 комплект  
 Кarta меток..... 1 шт.

## ВНЕШНИЙ ВИД

### Вид спереди

### ВИДЕОКАМЕРА

### ДИСПЛЕЙ



### РАЗЪЁМ «PWR»

для подключения сетевого адаптера

### Вид сверху



### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


### Вид сзади



Рис. 1

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. При включении детектора строго соблюдайте следующую последовательность:
  - а. Подсоедините шнур адаптера к разъему питания «PWR» детектора (**рис. 1**).
  - б. Подключите адаптер к электрической сети переменного тока.
2. Включить детектор путем нажатия на клавишу «**включения/выключения**» (время перехода детектора в рабочий режим 3-5 секунд). В рабочем режиме экран светится, на экране появляется отображение про смотровой зоны.
3. Поместите банкноту в просмотровую зону, показанную на **рис. 2**, и сравните изображение на экране детектора с картой инфракрасных меток.
4. По завершении работы, выключите прибор нажатием на клавишу «**включения/выключения**».



## ВИДЫ КОНТРОЛЯ

**Инфракрасный контроль** обеспечивает проверку фрагментов изображения, выполненных с помощью ИК-метамерных красок.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Детектор подлежит хранению в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C.

Детектор допускается транспортировать в упаковке изготовителя автомобильным или железнодорожным транспортом в контейнерах или крытых вагонах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках при температуре от -30°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25°C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При включении питания дисплей детектора не светится:

1. Проверьте правильность подключения адаптера к детектору и наличие напряжения в электросети.
2. Убедитесь, что используется адаптер, поставляемый производителем.

Если перечисленные действия не устранили проблему – обратитесь в авторизованный сервисный центр.